



EMT TSD VTA = 15° ※生産完了針の修理対応について

EMT TONDOSE（1965年発売）は、垂直トラッキング角VTA=15°で設計されていました。1984年に新しい規格に対応するため、VTA = 23°に設計変更されました。

- 1984年から2014年までは旧タイプ VTA=15°の修理を実施していました。
- 2014年から2019年までは、VTA=23°に変更を行う修理を受け付けていました。
- 2019年末までに、VTA = 15°の旧TONDOSE製品の修理は完了となりました。
VTA = 15°のTSD / TMD / TND製品の修理は、経年劣化により動作性能を担保出来ないことから現在お受付しておりません。



TONDOSEカートカートリッジ新旧判別方法



隙間が狭く、一直線です。
ツメは見えません。

隙間が広く、一直線ではありません。
二つのツメが見えます。