

2290 P V.1.0.8 Firmware リリースノート

2024.1.15

Firmware V.1.0.8 における改善と修正

- ・ 10ms 以上のディレイタイムを設定する際に、0.1ms ではなく、1ms 刻みの設定を行うように改善
- ・ UI で三連符と付点八分が入れ替わってしまうバグを修正
- ・ スロットを再度有効にする際に、MIDI PC OUT メッセージを無視してしまうバグを修正
- ・ Mac OS に USB 接続した際に安定しない問題を修正

ファームウェアアップデートの方法

1. 各製品の本国製品ページ([2290 P 製品ページ](#))から新しいファームウェアアップデートデータをダウンロードします。
2. 2290 P ペダルを付属の USB ケーブルで PC/Mac に接続します。
3. “LERAN/TAP TEMPO”フットスイッチを押しながら、ペダルの電源を入れます。
4. PC または Mac 上であらかじめダウンロードしたファームウェアアップデートを立ち上げます。
5. アップデータ上で接続されたデバイスが認識され、名称が表示されます。
6. “Update”ボタンを押し、プログレスバーが終了するまでそのまま待ちます。
7. アップデート中は 2290 P ペダルのディスプレイ上に進行状況が表示されます。
8. アップデートが完了したら“Status:Firmware upgrade successful”と表示され、2290 P ペダルは自動的に再起動します。

※アップデート中は絶対に電源アダプターを抜いたりしないでください。本体が破損し起動しなくなる場合があります。もし、上記原因により起動しなくなってしまった場合は保証対象外となりますのでお気を付けてください。

株式会社エレクトリ

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

<https://www.electori.co.jp/>

※本ドキュメントの弊社以外のサイトや SNS などにおける二次配布は禁止します。